Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 78-05-09,78-05-11
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
462401, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 22-00-43, 22-00-35

Предписание № 284/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МОАУ «СОШ № 22 г. Новотроицка»
Комароцкой Татьяне Ярославовне

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Орск и г.Новотроицка по пожарному надзору, заместителя начальника ОНД и ПР по г. Орску и г.Новотроицку подполковника внутренней службы Е.Н.Пешкова № 284 от «27» июля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «16» августа 2017 г. по 11 ч. 30 мин. «06» сентября 2017 г. проведена проверка Государственным инспектором города Орска и города Новотроицка по пожарному надзору, старшим инспектором ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку, капитаном внутренней службы Митяй Ярославом Викторовичем муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Новотроицка Оренбургской области», по адресу: г. Новотроицк, ул. Воинов – Интернационалистов, д. 5, совместно с директором МОАУ «СОШ № 22 г. Новотроицка» Комароцкая Татьяна Ярославовна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункта (абзац) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина эвакуационного выхода в свету, из столовой (помещение № 43 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания - литер Е), менее 1,2 м. (фактически составляет – 1,06 м.). | Федеральный закон №123-ФЗ статья 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1, п. 8.1.12; ППР в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.12* п.6.16. | 16.07.2018 г. | |
| 2. | При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина эвакуационного выхода в свету, из помещения тамбура (в объеме лестничной клетки) непосредственно наружу (помещение № 30 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания - литер Е), менее 1,2 м. (фактически составляет – 1,11 м.). | Федеральный закон №123-ФЗ статья 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5, п. 8.1.12; ППР в РФ п.33; СНиП 21-01-97* п. 6.12* п.6.16. | 16.07.2018 г. | |
| 3. | При эксплуатации эвакуационных выходов | Федеральный закон | 16.07.2018 г. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.<br>Ширина эвакуационного выхода в свету, из кабинета (помещение № 100 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания - литер Е), менее 0,8 м. (фактически составляет – 0,75 м.). | №123-ФЗ статья 89;<br>СП 1.13130.2009 п. 4.2.5;<br>ППР в РФ п. 33;<br>СНиП 21-01-97* п. 6.16. | | |
| 4. | При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.<br>Ширина эвакуационного выхода в свету, из помещения вахты (помещение № 16 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания - литер Е), менее 0,8 м. (фактически составляет – 0,68 м.). | Федеральный закон №123-ФЗ статья 89;<br>СП 1.13130.2009 п. 4.2.5;<br>ППР в РФ п. 33;<br>СНиП 21-01-97* п. 6.16. | 16.07.2018 г. | |
| 5. | При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.<br>Ширина эвакуационного выхода в свету, из раздевалок (помещения № 13, 14, 15 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания - литер Е), менее 0,8 м. (фактически составляет – 0,67 м.). | Федеральный закон №123-ФЗ статья 89;<br>СП 1.13130.2009 п. 4.2.5;<br>ППР в РФ п. 33;<br>СНиП 21-01-97* п. 6.16. | 16.07.2018 г. | |
| 6. | При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.<br>Высота эвакуационного выхода в свету, из раздевалок (помещения № 13, 14, 15 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания - литер Е), менее 1,9 м. (фактически составляет – 1,73 м.). | Федеральный закон №123-ФЗ статья 89;<br>СП 1.13130.2009 п. 4.2.5;<br>ППР в РФ п. 33;<br>СНиП 21-01-97* п. 6.16. | 16.07.2018 г. | |
| 7. | При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечено соблюдение нормативных документов по пожарной безопасности.<br>Перед наружной дверью (эвакуационный выход из помещения № 43 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания школы - литер Е) входная площадка составляет 0,8 м. требуется по нормам 1,2 м. | Федеральный закон №123-ФЗ статья 89;<br>СП 1.13130.2009 п. 8.1.3;<br>ППР в РФ п. 33. | 16.07.2018 г. | |
| 8. | При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечено соблюдение нормативных документов по пожарной безопасности.<br>Перед наружной дверью (эвакуационный выход из помещения № 95 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания школы - литер Е) входная площадка составляет 0,74 м. требуется по нормам 1,2 м. | Федеральный закон №123-ФЗ статья 89;<br>СП 1.13130.2009 п. 8.1.3;<br>ППР в РФ п. 33. | 16.07.2018 г. | |
| 9. | При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечено соблюдение нормативных документов по пожарной безопасности.<br>Перед наружной дверью (эвакуационный | Федеральный закон №123-ФЗ статья 89;<br>СП 1.13130.2009 п. 8.1.3;<br>ППР в РФ п. 33. | 16.07.2018 г. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Выход из помещения № 96 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания школы - литер Е) входная площадка составляет 0,76 м. требуется по нормам 1,2 м. | | | |
| 10. | При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечено соблюдение нормативных документов по пожарной безопасности.<br>Наружные лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м. при входах в здания школы - литер Е (помещения № 32, 43, 95, 96 по тех. паспорту БТИ) не имеют ограждений в соответствии с требованием норм. | Федеральный закон №123-ФЗ статья 89;<br>СП 1.13130.2009 п. 8.1.3;<br>ППР в РФ п. 33. | 16.07.2018 г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Орску и г. Новотроицку
(должность государственного инспектора)

Я.В. Митяй
(фамилия, инициалы)

(подпись)
«06» сентября 2017 г.

(подпись)
«06» сентября 2017 г.

директор
(должность)

Л.Я. Комарченко
(фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)